

Wykonawca wyceny : mgr.inż.Krzysztof Barański
Właściciel: WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOJSKICH W TARNOBRZEGU
Adres: ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] XI-2024
Marka:	MERCEDES-BENZ	Rok produkcji: 2005
Model:	313 Sprinter CDI E3 3.5t	
Wersja:		Nr rejestracyjny: RT 13323
Rodzaj pojazdu:	Samochód Specjalny-sanitarny*	VIN: WD89036621R862980

Nr INFO-EKSPERT	022-04663
Data pierwszej rejestracji	2006/01/03
Wskazanie drogomierza	298954 km
Okres eksploatacji pojazdu (06/01/03-24/11/04)	226 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Karetka sanitarna
Charakter wykorzystania	Przewóz chorych
Dop. masa całkow.	3500 kg
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / tylny (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3550 mm
Oznaczenie silnika	OM611DE22LA
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2148 ccm / 95kW (129KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E3
Długość / Szerokość / Wysokość	5640 mm / 1922 mm / 2570 mm

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Nadwozie pojazdu w części dolnej skorodowane ,liczne zarysowania i drobne wgniecenia .
Tłumik nieszczelny .Fotel kierowcy tapicerka zniszczona ,poprzecierana .

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (234 mies.)	18 758 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	707 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 182 PLN
KOREKTY RÓŻNE	4 329 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 082
zabudowa sanitarna bez wyposażenia	25,0	5 411

KOMENTARZ

UWAGI i ZASTRZEŻENIA

Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej.

Określona wartość pojazdu jest wartością hipotetyczną, która może być traktowana jako rzeczywista wartość rynkowa przy założeniu, że weryfikacja warsztatowa potwierdzi zakres uszkodzeń, w innym przypadku wycena traci ważność.

Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.

Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.

Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane jako wzór do innych opracowań.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), niezgodność stanu technicznego pojazdu z oświadczeniem zleceniodawcy oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.

Powyższa wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Wycenę przeprowadzono w oparciu o oględziny , dokumentację fotograficzną oraz dane udostępnione i podane przez zleceniodawcę.

Zleceniodawca potwierdza zakres uszkodzeń i braków zawartych w wycenie pojazdu.

Nie weryfikowano roku produkcji oraz przebiegu pojazdu –przyjęto na podstawie dokumentacji i informacji otrzymanych od zleceniodawcy.

Wycena została wykonana w oparciu o założenie, że podane przez zleceniodawcę informacje są prawdziwe oraz że nie ukryto żadnych faktów, które mogły by mieć większy wpływ na wartość wycenianego pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 4 listopada 2024 roku wynosi:

26000 PLN

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych)

Wartość pojazdu przedstawionego do oceny, posiadającego uszkodzenia opisane w wycenie wynosi brutto na dzień 04 listopada 2024 :

17500 zł

słownie siedemnaście tysięcy pięćset

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 03/2811/2024

z dnia: 2024/11/28

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2024

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2005

Model: 313 Sprinter CDI E3 3.5t

Wersja:

Nr rejestracyjny: RT 13323

Rodzaj pojazdu: Samochód Specjalny-sanitarny*



P1015111



P1015109



P1015113



P1015115



P1015179



P1015126



P1015129



P1015117



P1015132



P1015134



P1015133



P1015135



P1015119



P1015128



P1015171



P1015172



P1015136



P1015192



P1015140



P1015143



P1015144



P1015145



P1015146



P1015147



P1015148



P1015149



P1015150



P1015151



P1015152



P1015162



P1015153



P1015154




P1015210



P1015209



P1015159



P1015208



P1015161



P1015157



P1015158



P1015163



P1015164



P1015166



P1015167



P1015168



P1015169



P1015170




P1015205



P1015201




P1015200




P1015215



P1015198



P1015199



P1015214



P1015195



P1015194



P1015193



P1015211



P1015206



P1015202




P1015196




P1015197




P1015217



P1015216



P1015173




P1015174



P1015175



P1015176



P1015177




P1015181



P1015183



P1015184



P1015185



P1015188



P1015189



P1015235



P1015237



P1015238



P1015240

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: 03/2811/2024

z dnia: 2024/11/28

Wykonawca wyceny : mgr.inż.Krzysztof Barański

Właściciel: WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOJSKICH W TARNOBRZEGU

Adres: ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2024

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2005

Model: 313 Sprinter CDI E3 3.5t

Wersja:

Nr rejestracyjny: RT 13323

Rodzaj pojazdu: Samochód Specjalny-sanitarny*

Nr IE: 022-04663

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 226 mies.) . **26 000 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,17

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie		
1	Błotnik przedni	LiP
2	Drzwi boczne przednie	LiP
3	Drzwi boczne tylne	
4	Drzwi tyłu nadwozia	
5	Ściana boczna tylna	LiP
6	Próg kpl.	L
2 Wyposażenie		
7	Reflektor kpl.	L
8	Fotel przedni kierowcy	
7 Reszta		
9	Tłumiki środkowy i tylny	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie	37	7	8 947
2	Wyposażenie	20	3	5 044
3	Silnik z osprzętem	18	0	4 680
4	Układ napędowy	9	0	2 340
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	9	0	2 340
6	Zawieszenie tylne	4	0	1 040
7	Reszta	3	3	757

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu **25 148 PLN**

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	26 000 PLN
Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń	14 557 PLN
Współczynnik redukcji kosztu części	0,30
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,65
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	0,99
Zredukowany koszt naprawy	8 539 PLN
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy	17 461 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku 26 000 PLN

Stopień uszkodzenia	0,0328
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,88
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,97
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,23
Wynik metody stopnia uszkodzenia	4 937 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy. . 17 461 PLN

Komentarz

Pojazd kwalifikuje się do naprawy i nie stanowi odpadu

Wartość pojazdu oszacowana przez wyceniającego ,metodą zredukowanego kosztu naprawy wynosi 17500 zł .

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	26 000 PLN
Wartość pojazdu uszkodzonego oszacowana przez wyceniającego	17 500 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	8 500 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0,56