

Wykonawca wyceny : mgr.inż.Krzysztof Barański

Właściciel: WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOJSKICH W TARNOBRZEGU

Adres: ul. Szpitalna 2, 39-400 Tarnobrzeg

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] XI-2024

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2007

Model: Transporter T5 2.5 TDi MR`03 E4 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: RT 24482

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny -sanitarny*

VIN: WV2ZZZ7HZ7H029415

Data pierwszej rejestracji	2007/01/10
Wskazanie drogomierza	305547 km
Okres eksploatacji pojazdu (07/01/10-24/11/15)	214 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Karetka sanitarna
Charakter wykorzystania	Przewóz chorych
Dop. masa całkow. / Ładowność	2800 kg / 540 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 3 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	sprężyny / 3400 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2460 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	5 / rzędowy
Norma spalin	E4
Długość / Szerokość / Wysokość	5290 mm / 1904 mm / 1959 mm

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd specjalny z zabudową sanitarną .

Pojazd brudny zaniedbany po wcześniejszej naprawie blacharsko-lakierniczej .

Brak możliwości uruchomienia silnika.

Pojazd brudny zaniedbany o niepotwierdzonym przebiegu .

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (210 mies.)		28 844 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ		- 446 PLN
KOREKTY RÓŻNE		- 3 406 PLN
W tym:	[%] Wart. [PLN]	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 419
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-7,0	-1 987

KOMENTARZ

UWAGI I ZASTRZEŻENIA

Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego

celu, niż wymieniony powyżej.

Określona wartość pojazdu jest wartością hipotetyczną, która może być traktowana jako rzeczywista wartość rynkowa przy założeniu, że weryfikacja warsztatowa potwierdzi zakres uszkodzeń, w innym przypadku wycena traci ważność.

Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.

Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.

Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane jako wzór do innych opracowań.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), niezgodność stanu technicznego pojazdu z oświadczeniem zleceniodawcy oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.

Powyższa wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Wycenę przeprowadzono w oparciu o oględziny, dokumentację fotograficzną oraz dane udostępnione i podane przez zleceniodawcę.

Zleceniodawca potwierdza zakres uszkodzeń i braków zawartych w wycenie pojazdu.

Nie weryfikowano roku produkcji oraz przebiegu pojazdu –przyjęto na podstawie dokumentacji i informacji otrzymanych od zleceniodawcy.

Wycena została wykonana w oparciu o założenie, że podane przez zleceniodawcę informacje są prawdziwe oraz że nie ukryto żadnych faktów, które mogłyby mieć większy wpływ na wartość wycenianego pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 15 listopada 2024 roku wynosi:

25000 PLN

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Wartość pojazdu przedstawionego do oceny, posiadającego uszkodzenia opisane w wycenie wynosi brutto na dzień 04 listopada 2024 r.:

14900 zł

słownie ;czternaście tysięcy dziewięćset złotych

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 04/2811/2024

z dnia: 2024/11/28

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] XI-2024

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2007

Model: Transporter T5 2.5 TDi MR`03 E4 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: RT 24482

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny - sanitarny*



P1015010



P1015011



P1015012



P1015014



P1015007



P1015002



P1014991



P1015025



P1014984



P1014993



P1014994



P1014986




P1014997



P1014995



P1015022



P1014998



P1014996



P1014971



P1014972



P1014973



P1014974



P1014975



P1014978



P1014979



P1015008



P1014980



P1014981



P1014982



P1014992



P1014999



P1015013



P1015015



P1015016



P1015017



P1015018



P1015019



P1015020



P1015027



P1015028



P1015031



P1015032



P1015034



P1015036



P1015037



P1015038



P1015039



P1015040



P1015041



P1015042



P1015228



P1015229



P1015231



P1015233



P1015234

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: 04/2811/2024

z dnia: 2024/11/28

Wykonawca wyceny : mgr.inż.Krzysztof Barański

Właściciel: WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOJSKICH W TARNOBRZEGU

Adres: ul. Szpitalna 2, 39-400 Tarnobrzeg

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] XI-2024

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2007

Model: Transporter T5 2.5 TDi MR`03 E4 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: RT 24482

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny - sanitarny*

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 214 mies.) . 25 000 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,19

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie		
1	Próg kpl.	P
2 Wyposażenie		
2	Reflektor kpl.	LiP
3	Fotel przedni kierowcy	
4	Fotel przedni prawy	
5	Osprzęt drzwi bocznych przednich	L
6	Sterownik i hydrauliczny rozdzielacz ABS	
7	Czujniki obrotów ABS kpl.	
8	Czujniki i sterowniki ESP	
3 Silnik z osprzętem		
9	Blok silnika z tłokami i wałem korbowym	
10	Głowice silnika z wałkami rozrządu kpl.	
11	Pokrywa zaworów	
12	Układ wtrysku paliwa z modułem sterującym	
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
13	Przekładnia kierownicza	
14	Pompa wspomagania ze zbiornikiem / silnik wspomagania	
15	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi (	LiP
6 Zawieszenie tylne		
16	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi (	LiP

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
2 Wyposażenie		
1	Zderzak tylny kpl.	
2	Wykładziny dachu (podsufitka, półka, oświetlenie)	
3 Silnik z osprzętem		
3	Napęd rozrządu z obudową	
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
4	Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)	LiP
6 Zawieszenie tylne		
5	Tarcza hamulcowa / bęben	LiP
7 Reszta		
6	Akumulator	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie	29	0	7 250
2	Wyposażenie	35	12	7 700
3	Silnik z osprzętem	16	28	2 880
4	Układ napędowy	6	0	1 500
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	7	17	1 452
6	Zawieszenie tylne	4	12	880
7	Reszta	3	5	712
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				22 374 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia				
Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku				25 000 PLN
Stopień uszkodzenia				0,1050
Współczynnik stopnia uszkodzenia				0,70
Współczynnik uszkodzeń ukrytych				0,95
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego				0,25
Wynik metody stopnia uszkodzenia				3 720 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia. 3 720 PLN

Komentarz

Pojazd kwalifikuje się do naprawy i nie stanowi odpadu .

Wartość pojazdu oszacowana przez wyceniającego ,metodą stopnia uszkodzeń wynosi 14900 zł i nie uwzględnia współczynnika zbywalności .

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	25 000 PLN
Wartość pojazdu uszkodzonego oszacowana przez wyceniającego	14 900 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	10 100 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	2,91